

DESPACHOS E ENCAMINHAMENTOS

Modalidade: **Concorrência** Número: **011/2019**

Processo Administrativo nº 316/2019

Tipo: **Menor preço**Execução: **Empreitada por preço global**Critério de julgamento: **Preço Global**

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de subestações de energia elétrica das unidades do Departamento Regional do Senac/RN.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

De acordo com os autos do **Processo nº 316/2019** apresentado, baseado na **Resolução Senac nº 958/2012, Capítulo II, artigo 4º, Incisos V e VI**, ratifico o julgamento proferido pela Comissão Especial de Licitação e decido **HOMOLOGAR** o resultado da **Concorrência nº 011/2019** e todos os seus atos e, ainda, **ADJUDICO** o objeto da presente licitação à licitante vencedora, autorizando a convocação desta para assinatura do Contrato, em conformidade com o disposto no Edital e nos seus anexos, no valor ofertado pela referida licitante, consignado como se segue:

Licitante vencedora: **ENGEQUIP SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA – ME**CNPJ/MF sob o nº **12.980.272/0001-84**

LOTE ÚNICO

LOTE 01							
ITEM	LOCAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR GLOBAL ESTIMADO	VALOR GLOBAL DA VENCEDORA	ÍNDICE DE ECONOMIA (%)
1	ALECRIM Aérea, 225 kVA, tipo bancada	Revisão de sistema de aterramento.	R\$ 300,00	R\$ 2.500,00	R\$ 24.165,00	R\$ 17.519,00	27,50
		Medição da resistência de terra.	R\$ 500,00				
		Teste de resistividade de isolamento do óleo isolante do transformador.	R\$ 500,00				
		Fornecimento e instalação de óleo isolante novo (até 5 lt) caso seja necessário.	R\$ 100,00				
		Verificação da continuidade dos cabos condutores.	R\$ 200,00				
		Reaperto de conexões e ajustes de chaves-fusíveis.	R\$ 200,00				
	Limpeza geral (buchas, isolantes e carcaças metálicas).	R\$ 700,00					
2	CENTRO Abrigada, 300 Kva	Revisão do aterramento (caixas de inspeção, conexões, interligações das telas	R\$ 300,00	R\$ 2.500,00			
		Medição da resistência de terra.	R\$ 500,00				
		Teste de resistividade de isolamento do óleo isolante do transformador.	R\$ 500,00				
		Fornecimento e instalação de óleo isolante novo (até 5 lt) caso seja necessário.	R\$ 100,00				
		Teste de resistência de isolamento do disjuntor de mt.	R\$ 200,00				
		Verificação da continuidade dos cabos condutores.	R\$ 200,00				
	Manutenção geral (limpeza geral, reaperto de conexões, ajuste de chaves, etc.	R\$ 700,00					
3	MOSSORÓ Aérea, 150 kVA, tipo poste	Revisão de sistema de aterramento.	R\$ 300,00	R\$ 3.500,00			
		Medição da resistência de terra.	R\$ 500,00				
		Teste de resistividade de isolamento do óleo isolante do transformador.	R\$ 500,00				
		Fornecimento e instalação de óleo isolante novo (até 5 lt) caso seja necessário.	R\$ 100,00				
		Verificação da continuidade dos cabos condutores.	R\$ 200,00				
		Reaperto de conexões e ajustes de chaves-fusíveis.	R\$ 900,00				
	Limpeza geral (buchas, isolantes e carcaças metálicas).	R\$ 1.000,00					
4	ZONA NORTE Aérea, 112,5 kVA, tipo poste	Revisão de sistema de aterramento.	R\$ 300,00	R\$ 2.500,00			
		Medição da resistência de terra.	R\$ 500,00				
		Teste de resistividade de isolamento do óleo isolante do transformador.	R\$ 500,00				
		Fornecimento e instalação de óleo isolante novo (até 5 lt) caso seja necessário.	R\$ 100,00				
		Verificação da continuidade dos cabos condutores.	R\$ 200,00				
		Reaperto de conexões e ajustes de chaves-fusíveis.	R\$ 200,00				
	Limpeza geral (buchas, isolantes e carcaças metálicas).	R\$ 700,00					
5	ZONA SUL Aérea, 112,5 kVA, tipo poste	Revisão de sistema de aterramento.	R\$ 300,00	R\$ 2.500,00			
		Medição da resistência de terra.	R\$ 500,00				
		Teste de resistividade de isolamento do óleo isolante do transformador.	R\$ 500,00				
		Fornecimento e instalação de óleo isolante novo (até 5 lt) caso seja necessário.	R\$ 100,00				
		Verificação da continuidade dos cabos condutores.	R\$ 200,00				
		Reaperto de conexões e ajustes de chaves-fusíveis.	R\$ 200,00				
	Limpeza geral (buchas, isolantes e carcaças metálicas).	R\$ 700,00					
6	Hotel Senac Barreira Roxa Abrigada - seca, 750 kVA	Revisão do aterramento (caixas de inspeção, conexões, interligações das telas	R\$ 300,00	R\$ 4.019,00			
		Medição da resistência de terra.	R\$ 500,00				
		Teste de resistência de isolamento do disjuntor de mt.	R\$ 500,00				
		Verificação da continuidade dos cabos condutores	R\$ 200,00				
		Manutenção geral (limpeza geral, reaperto de conexões, ajuste de chaves, etc.	R\$ 300,00				
		Verificar o estado dos isoladores do ramal aéreo de entrada (trocar se	R\$ 200,00				
		Troca dos suportes oxidados das mufas de entrada, limpeza e reaperto.	R\$ 519,00				
		Verificar chaves fusíveis estado de conservação (trocar componentes quando	R\$ 500,00				
		Limpeza do transformador de 750 kva, utilizar panos secos e jato de ar	R\$ 1.000,00				

RESUMO

Licitante vencedora: **ENGEQUIP SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA – ME**

TOTAL GLOBAL ADJUDICADO:

R\$ 17.519,00

TOTAL GLOBAL ESTIMADO:

R\$ 24.165,00

ÍNDICE TOTAL DE ECONOMIA (%):

27,50Natal, ~~28~~ de outubro de 2019

MARCELO FERNANDES DE QUEIROZ

Presidência do Conselho Regional do Senac/RN